

Brückenbauten der Pferdeeisenbahn
Budweis – Linz – Gmunden

Bezeichnung	km	Politische Gemeinde	Verortung Gauß-Krüger	Zustand 2009
Grenzbrücke (Holzbrücke mit Widerlager).	53,7	Nördliches Widerlager: Tschechische Republik Südliches Widerlager: KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 82397, Hoch 5387757	Guter Zustand. Schwellensteine auf anschließendem Damm wurden leider entfernt.
Eisenhuter Brücke		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 82858, Hoch 5387360	Nicht mehr vorhanden.
Kleine Edlbrucker Brücke (Holzbrücke mit Widerlager)		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83184, Hoch 5386688	Widerlager: Sehr guter Zustand (restauriert); Tragewerk kürzlich wegen Baufälligkeit abgetragen. Steht unter Denkmalschutz.
Grosse Edlbrucker Brücke (Holzbrücke mit Widerlager).	55,6	KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83567, Hoch 5386618	Widerlager: Sehr guter Zustand (restauriert); Tragewerk kürzlich wegen Baufälligkeit abgetragen. Steht unter Denkmalschutz.
Namenlose Brücke		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83679, Hoch 5386712	Ruinöse Reste
Grosse Brücke beim Steinbruch Eisenhuter Tal (Osthang) (Holzbrücke mit Widerlager). Leitmannsdorf I		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83518, Hoch 5387241	Guter Zustand; sollte beim Bau der S10 demoliert werden.
Grosse Brücke im Eisenhuter Tal (Osthang)		KG Hiltchen MG Leopoldschlag	Meridian 31, Rechts 83395,	Guter Zustand; sollte beim Bau der S10 demoliert werden.

(Holzbrücke mit Widerlager). Leitmannsdorf II		VB Freistadt	Hoch 5387822	
Kleine Brücke im Eisenhuter Tal (Osthang) (Holzbrücke mit Widerlager). Leitmannsdorf III		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83377, Hoch 5388021	Mittelmäßiger Zustand; sollte beim Bau der S10 demoliert werden.
Brücke und Damm beim „Höllerbauer“, Leitmannsdorf Leitmannsdorf IV		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83742, Hoch 5388271	Ruinöse Reste von Widerlager und Damm bei Bauernhof vlg. Höllerbauer.
Hiltschener Strassenbrücke (Holzbrücke mit Widerlager).	58	KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84124, Hoch 5387845	Reste des südöstlichen Widerlagers.
Brücke bei Maria Schnee (Holzbrücke mit Widerlager).		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84435, Hoch 5387322	Ruinöser Zustand.
Leopoldschlager Strassenbrücke		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84415, Hoch 5386431	Abgetragen.
Grosse Brücke südlich Wachthaus Nr. 23 (Holzbrücke mit Widerlager).		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 85007, Hoch 5386134	Ruinöser Zustand.
Durchlässe zwischen Wachthaus Nr. 23 und 24 (Holzbrücken mit Widerlager).		KG Hiltchen MG Leopoldschlag VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 85115, Hoch 5385558	Ruinöser Zustand.
Edlbachbrücke (Einbogige Steinbrücke).		KG Kerschbaum MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84364, Hoch 5385183	Schlechter Zustand, jedoch Renovierung angekündigt. Steht unter Denkmalschutz.
Durchlass (bei Teich)		KG Kerschbaum MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84435, Hoch 5384896	Schlechter Zustand.
Kerschbaumer Strassenbrücke		KG Kerschbaum	Meridian 31,	Nicht mehr vorhanden.

		MG Rainbach VB Freistadt	Rechts 84301, Hoch 5384110 ?	
Brücke Kerschbaum (Einbogige Steinbrücke).		KG Kerschbaum MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83872, Hoch 5383573	Guter Zustand.
Durchlass Heiligenberg.		KG Kerschbaum MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83778, Hoch 5382668	Ruinöser Zustand.
Durchlass Heiligenberg.		KG Kerschbaum MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83796, Hoch 5382459	Ruinöser Zustand.
Rainbacher Strassenbrücke (Einbogige Steinbrücke).	67	KG Kerschbaum MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83832, Hoch 5381675	Ostseite komplett zugeschüttet, Westseite teilweise mit Müll verfüllt. Steht unter Denkmalschutz.
Damm Birauwald.		MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 82529, Hoch 5381984 Meridian 31, Rechts 82206, Hoch 5381781	Mittelmäßiger Zustand.
Summerauer Strassenbrücke (Einbogige Steinbrücke).		MG Rainbach VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 81701, Hoch 5379755	Guter Zustand.
Brücke Semmelhof (Einbogige Steinbrücke).		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 82238, Hoch 5378045	Guter Zustand.
Durchlass		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 82589, Hoch 5377504	Ruinös.
Brücke am Westhang des Jaunitztales (Holzbrücke mit		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 82746,	Kaum Reste mehr vorhanden.

Widerlager?).			Hoch 5376949	
Kleine Brücke Westhang Jaunitztal (Einbogige Steinbrücke).		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83106, Hoch 5376208	Ruinöser Zustand.
Grosse Brücke Westhang Jaunitztal (Einbogige Steinbrücke).		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83165, Hoch 5376085	Ruinöser Zustand.
Brücke Westhang Jaunitztal (Holzbrücke mit Widerlager?).		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83540, Hoch 5375710	Ruinöser Zustand.
Durchlass Westhang Jaunitztal.		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83603, Hoch 5375647	Ruinöser Zustand.
Durchlass Westhang Jaunitztal.		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83725, Hoch 5375457	Ruinöser Zustand.
Brücke über Zufluss zur Jaunitz		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83459, Hoch 5375246	Ruinöser Zustand.
Kleine Kronbachbrücke (Einbogige Steinbrücke).		OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83062, Hoch 5375031	Beim Bau des Güterweges demoliert.
Grosse Kronbachbrücke (Zweibogige Steinbrücke, Doppelviadukt).	79,3	OG Waldburg VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 82977, Hoch 5374907	Sehr guter Zustand (steht unter Denkmalschutz).
Brücke beim Bahnhof Freistadt , Trölsberg (Einbogige Steinbrücke).		SG Freistadt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84223, Hoch 5373610	Guter Zustand. Steht unter Denkmalschutz.
Brücke		MG Kefermarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 85399, Hoch 5370409	Ruinös.

Brücke beim Bauernhof Oberhametner (Holzbrücke mit Widerlager).		MG Kefermarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 85505, Hoch 5370013	Ruinöser Zustand.
Durchlass bei Saisenbach		MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84854, Hoch 5366966	Ruinös.
Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 38 und Stroblmühle.		MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84263, Hoch 5365822	Guter Zustand (Bei Kanalbau saniert).
Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 38 und Stroblmühle.		MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84309, Hoch 5365559	Guter Zustand (Bei Kanalbau saniert).
Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 38 und Stroblmühle.		MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84594, Hoch 5365300	Guter Zustand (Bei Kanalbau saniert).
Stroblmühle - Durchlass südöstlich der Stroblmühle.		MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84727, Hoch 5364970	Guter Zustand.
Kl. Gusenbrücke Schermühle (Holzbrücke auf Fundamenten).		MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 84511, Hoch 5363595	Fundamentreste vorhanden.
Durchlass Pfaffendorf (Kehre).		MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83970, Hoch 5362834	Guter Zustand.
Brücke beim Wachthaus Nr. 40 (Einbogige Steinbrücke).	96,5	MG Neumarkt VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83814, Hoch 5362737	Guter Zustand.
Durchlass		OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 83754, Hoch 5362490	Mittelmäßig.
Durchlass.		OG Alberndorf	Meridian 31,	Mittelmäßig.

		VB Urfahr-Umgebung	Rechts 83703, Hoch 5362383	
Doppelter Durchlass		OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 83666, Hoch 5362036	Mittelmäßig.
Durchlass		OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 83718, Hoch 5361873	Mittelmäßig.
Einbogige Steinbrücke oberhalb Kapelle im Gusental.		OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 83844, Hoch 5361073	Guter Zustand.
Kleine Bürstenbachbrücke (Einbogige Steinbrücke).		OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 83514, Hoch 5360810	Guter Zustand. Steht unter Denkmalschutz.
Grosse Bürstenbachbrücke (Einbogige Steinbrücke).	98,8	OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung; OG Unterweikersdorf VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83482, Hoch 5360748	Stand unter Denkmalschutz. Im Jahr 2000 von Hochwasser zerstört. Nachfolgebau.
Durchlass und Damm Schmiedgrabenkehre.		OG Unterweikersdorf VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83720, Hoch 5360272	Guter Zustand.
Durchlass und Damm Tiefenbachkehre.		OG Unterweikersdorf VB Freistadt	Meridian 31, Rechts 83555, Hoch 5359896	Guter Zustand.
Durchlass und Damm Punzenbergkehre.		OG Unterweikersdorf VB Freistadt; SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 81769, Hoch 5359005	Guter Zustand.
Strassenbrücke (Unterführung) bei Tumbach (Einbogige Steinbrücke).		SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 81982, Hoch 5358298	Angeblich unter Erde begraben noch vorhanden.
Brücke bei Punzenberg		SG Gallneukirchen	Meridian 31,	Mittelmäßiger Zustand.

(Einbogige Steinbrücke).		VB Urfahr-Umgebung	Rechts 81489, Hoch 5358479	
Gr. Gusenbrücke (Holzbrücke auf Fundamenten).	107	SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung; OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 79609, Hoch 5358961	Fundamentreste vom Hochwasser 2002 größtenteils zerstört.
Mirellenbachbrücke (Einbogige Steinbrücke).		SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 79373, Hoch 5358356	Guter Zustand.
Schladerbachbrücke (Einbogige Steinbrücke?).		OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 79157, Hoch 5357482	Nur mehr Reste des südlichen Erddammes.
Durchlass und Damm 0,3 km WNW von Wachthaus Nr. 45		OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 79490, Hoch 5356780	Ruinös.
Schweinberger Kanal 2.5 m hoher Durchlass, Damm.		OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 78571, Hoch 5356343	Der Nordteil des Dammes wurde um 2000 aufgeschüttet, der Durchlass demoliert und mit einem Betonrohr (!) ersetzt.
Durchlass bei Innertreffling.		OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 77579, Hoch 5356255	Ruinös.
Durchlass Mittertreffling (Zinngiessing).		OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung	Meridian 31, Rechts 76285, Hoch 5356454	Ruinös.
Durchlass nordöstlich Bh. Kalkgruber		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 74976, Hoch 5356683	Ruinös.
Brücke nördlich Bh. Kalkgruber (Kalkgraben) (Einbogige Steinbrücke).		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 74769, Hoch 5356720	Ruinös.
Durchlass nordwestlich Bh. Kalkgruber.		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 74476,	Ruinös.

			Hoch 5356798	
Katzbachgraben-Brücke.		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 74110, Hoch 5357084	Nicht mehr vorhanden.
Durchlass bei Elmberg.		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 74100, Hoch 5356814	Ruinös.
Brücke bei Elmberg (einbogige Steinbrücke).		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 73722, Hoch 5356634	Mittelmäßig.
Durchlass zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48 (Elmberg) und 49 (St. Magdalena).		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 73317, Hoch 5356503	Guter Zustand (restauriert).
Durchlass zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48 (Elmberg) und 49 (St. Magdalena).			Meridian 31, Rechts 73045, Hoch 5356427	Guter Zustand (restauriert).
Durchlass zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48 (Elmberg) und 49 (St. Magdalena).			Meridian 31, Rechts 72986, Hoch 5356385	Guter Zustand (restauriert).
Durchlass zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48 (Elmberg) und 49 (St. Magdalena).			Meridian 31, Rechts 72799, Hoch 5356303	Guter Zustand (restauriert).
Durchlass zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48 (Elmberg) und 49 (St. Magdalena).			Meridian 31, Rechts 72663, Hoch 5356212	Guter Zustand (restauriert).
Durchlass zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48			Meridian 31, Rechts 72580,	Guter Zustand (restauriert).

(Elmberg) und 49 (St. Magdalena).			Hoch 5356154	
Durchlass zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48 (Elmberg) und 49 (St. Magdalena).			Meridian 31, Rechts 72385, Hoch 5356026	Guter Zustand (restauriert).
Brücke über Weg St. Magdalena.		SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 71888, Hoch 5355807	Guter Zustand (restauriert).
Grosse Haselgrabenbrücke (Vierbogiger Viadukt).	124	SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 71258, Hoch 5356567	Spärliche Reste (Widerlager, Anschlussdamm).
Kleine Haselgrabenbrücke Mühlbachbrücke (Zweibogiger Viadukt).	124	SG Linz VB Linz-Land	Meridian 31, Rechts 71149, Hoch 5356538	Spärliche Reste (Anschlussdamm).

Bezeichnung	km	Politische Gemeinde	Verortung Gauß-Krüger	Zustand 2009
Linzer Holzbrücke (1868 †)		Linz	Meridian 31, Rechts 70611, Hoch 5352677	Nachfolgebau (Nibelungenbrücke)
Traunbrücke Holzbau, 6 Pfeiler, 7 Öffnungen, 106 m lang, 9.5 m über dem Wasserspiegel.		östlicher Brückenkopf: KG Kreisbichl OG Edt bei Lambach westlicher Brückenkopf: KG Stadl-Traun MG Stadl-Paura	Meridian 31, Rechts 41891, Hoch 5328207	Abgetragen. Nachfolgebau (Stahlbrücke).
Wasserloser Bach		SG Gmunden	Meridian 31, Rechts 36226, Hoch 5310437	Weitgehend verändert

Anmerkung: Die Verortung erfolgte mit Hilfe der Austrian Map CD-ROM des Bundesministeriums für Eich- und Vermessungswesen, Koordinaten-System Gauß-Krüger (Österreich). Bei Verwendung dieser Daten für andere Systeme (z.B. DORIS) ist gegebenenfalls beim Rechtswert die Zahl „0“ zu ergänzen, sowie beim Hochwert die Zahl „5“ (steht für Österreich) wegzulassen.