

Kunstbauten (Brücken) der Pferdeeisenbahn Linz – Budweis
Streckenabschnitt Linz – Eisenhut (Grenze)

| | Bezeichnung | km | Politische Gemeinde | Lokalisation | Zustand 2006 |
|---|---|-----------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Brücke Grenze Österreich – Tschechische Republik (Holzbrücke mit Widerlager). | 53.7 | Nördliches Widerlager: Tschechische Republik Südliches Widerlager: Republik Österreich MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°27'01.3" Ost, 48°37'20.8" Nord | Guter Zustand. |
| 2 | Brücke Eisenhut. | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°27'20.9" Ost, 48°37'06.4" Nord | Nicht mehr vorhanden. |
| 3 | Kleine Edlbrucker Brücke (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°27'39.2" Ost, 48°36'45.8" Nord | Widerlager: Sehr guter Zustand (restauriert); Tragewerk kürzlich wegen Baufälligkeit abgetragen; steht unter Denkmalschutz. |
| 4 | Grosse Edlbrucker Brücke (Holzbrücke mit Widerlager). | 55.6 | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°27'57.2" Ost, 48°36'43.0" Nord | Widerlager: Sehr guter Zustand (restauriert); Tragewerk kürzlich wegen Baufälligkeit abgetragen; steht unter Denkmalschutz. |
| 5 | Grosse Brücke beim Steinbruch Eisenhuter Tal (Osthang) (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°27'55.9" Ost, 48°37'03.6" Nord | Guter Zustand; sollte beim Bau der S10 demoliert werden. |
| 6 | Grosse Brücke Eisenhuter Tal (Osthang) (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°27'49.6" Ost, 48°37'22.7" Nord | Guter Zustand; sollte beim Bau der S10 demoliert werden. |
| 7 | Kleine Brücke III Eisenhuter Tal (Osthang) | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°27'49.4" Ost, 48°37'28.5" Nord | Mittelmäßiger Zustand; sollte beim Bau der S10 demoliert werden. |

| | | | | | |
|----|---|----|----------------------------------|--|---|
| | (Holzbrücke mit Widerlager). | | | | |
| 8 | Strassenbrücke Hiltchen (Holzbrücke mit Widerlager). | 58 | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°28'30.8" Ost, 48°37'24.8" Nord | Reste des südöstlichen Widerlagers. |
| 9 | Brücke bei Maria Schnee (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°28'41.3" Ost, 48°37'05.6" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 10 | Grosse Brücke südlich Wachthaus Nr. 23 (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°29'08.1" Ost, 48°36'26.7" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 11 | Kleine Brücke zwischen Wachthaus Nr. 23 und 24 (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°29'12.5" Ost, 48°36'19.5" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 12 | Kleine Brücke zwischen Wachthaus Nr. 23 und 24 (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Leopoldschlag VB Freistadt | 14°29'13.5" Ost, 48°36'12.8" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 13 | Edelbachbrücke (Einbogige Steinbrücke). | | MG Rainbach VB Freistadt | 14°28'35.5" Ost, 48°35'56.4" Nord | Guter Zustand. |
| 14 | Brücke Kerschbaum (Einbogige Steinbrücke). | | MG Rainbach VB Freistadt | 14°28'10.3" Ost, 48°35'04.6" Nord | Guter Zustand. |
| 15 | Durchlass Heiligenberg. | | MG Rainbach VB Freistadt | 14°27'54.4" Ost, 48°34'33.3" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 16 | Unterführung Rainbach (Einbogige Steinbrücke). | 67 | MG Rainbach VB Freistadt | 14°28'06.7" Ost, 48°34'03.9" Nord | Ostseite komplett zugeschüttet, Westseite teilweise mit Müll verfüllt. |
| 17 | Damm Birauwald. | | MG Rainbach VB Freistadt | 14°27'03.4" Ost, 48°34'13.9" Nord 14°26'47.8" Ost, 48°34'07.5" Nord | Mittelmäßiger Zustand. |
| 18 | Strassenbrücke Summerau (Einbogige Steinbrücke). | | MG Rainbach VB Freistadt | 14°26'22.2" Ost, 48°33'02.0" Nord | Guter Zustand. |
| 19 | Brücke Semmelhof (Einbogige Steinbrücke). | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°26'46.7" Ost, 48°32'06.2" Nord | Guter Zustand. |
| 20 | Brücke am Westhang des Jaunitztales (Holzbrücke mit | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'10.7" Ost, 48°31'31.0" Nord | Kaum Reste mehr vorhanden. |

| | | | | | |
|----|---|------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Widerlager?). | | | | |
| 21 | Kleine Brücke Westhang Jaunitztal (Einbogige Steinbrücke). | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'27.6" Ost, 48°31'07.0" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 22 | Grosse Brücke Westhang Jaunitztal (Einbogige Steinbrücke). | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'30.7" Ost, 48°31'02.6" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 23 | Brücke Westhang Jaunitztal (Holzbrücke mit Widerlager?). | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'49.0" Ost, 48°30'50.1" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 24 | Durchlass Westhang Jaunitztal. | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'52.0" Ost, 48°30'48.3" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 25 | Durchlass Westhang Jaunitztal. | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'56.8" Ost, 48°30'41.4" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 26 | Brücke über namenlosen Zufluss zur Jaunitz. | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'42.7" Ost, 48°30'35.3" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 27 | Kleine Kronbachbrücke (Einbogige Steinbrücke). | | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'26.1" Ost, 48°30'29.9" Nord | Beim Bau des Güterweges demoliert. |
| 28 | Grosse Kronbachbrücke (Zweibogige Steinbrücke, Doppelviadukt). | 79.3 | OG Waldburg VB Freistadt | 14°27'20.2" Ost, 48°30'24.6" Nord | Sehr guter Zustand (steht unter Denkmalschutz). |
| 29 | Brücke Bahnhof Freistadt (Einbogige Steinbrücke). | | SG Freistadt VB Freistadt | 14°28'20.7" Ost, 48°29'42.2" Nord | Guter Zustand. |
| 30 | Brücke beim Bauernhof Oberhametner (Holzbrücke mit Widerlager). | | MG Kefermarkt VB Freistadt | 14°29'20.7" Ost, 48°27'44.7" Nord | Ruinöser Zustand. |
| 31 | Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 38 und Stroblmühle. | | MG Neumarkt VB Freistadt | 14°28'17.0" Ost, 48°25'29.8" Nord | Guter Zustand (Bei Kanalbau saniert). |
| 32 | Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 38 und | | MG Neumarkt VB Freistadt | 14°28'18.8" Ost, 48°25'21.7" Nord | Guter Zustand (Bei Kanalbau saniert). |

| | | | | | |
|----|---|------|---|--------------------------------------|--|
| | Stroblmühle. | | | | |
| 33 | Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 38 und Stroblmühle. | | MG Neumarkt VB Freistadt | 14°28'31.7" Ost, 48°25'12.7" Nord | Guter Zustand (Bei Kanalbau saniert). |
| 34 | Durchlass südöstlich der Stroblmühle. | | MG Neumarkt VB Freistadt | 14°28'39.2" Ost, 48°25'01.9" Nord | Guter Zustand. |
| 35 | Gusenbrücke Kleine Gusen Schermühle (Holzbrücke auf Fundamenten). | | MG Neumarkt VB Freistadt | 14°28'27.2" Ost, 48°24'17.6" Nord | Fundamentreste vorhanden. |
| 36 | Durchlass Pfaffendorf (Kehre). | | MG Neumarkt VB Freistadt | 14°28'00.4" Ost, 48°23'53.3" Nord | Guter Zustand. |
| 37 | Brücke Wachthaus Nr. 40 (Einbogige Steinbrücke). | 96.5 | MG Neumarkt VB Freistadt | 14°27'51.7" Ost, 48°23'51.4" Nord | Guter Zustand. |
| 38 | Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 40 und Nr. 41. | | OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung | 14°27'48.6" Ost, 48°23'42.6" Nord | Mittelmäßig. |
| 39 | Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 40 und Nr. 41. | | OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung | 14°27'45.6" Ost, 48°23'38.8" Nord | Mittelmäßig. |
| 40 | Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 40 und Nr. 41. | | OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung | 14°27'46.7" Ost, 48°23'22.7" Nord | Mittelmäßig. |
| 41 | Durchlass zwischen Wachthaus Nr. 40 und Nr. 41. | | OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung | 14°27'50.9" Ost, 48°23'11.7" Nord | Mittelmäßig. |
| 42 | Einbogige Steinbrücke oberhalb Kapelle im Gusental. | | OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung | 14°27'53.9" Ost, 48°22'56.2" Nord | Guter Zustand. |
| 43 | Kleine Bürstenbachbrücke (Einbogige Steinbrücke). | | OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung | 14°27'36.7" Ost, 48°22'48.8" Nord | Guter Zustand. |
| 44 | Grosse Bürstenbachbrücke (Einbogige Steinbrücke). | 98.8 | OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung; OG Unterweikersdorf VB Freistadt | 14°27'34.9" Ost, 48°22'46.2" Nord | Von Hochwasser zerstört (Neubau). |
| 45 | Durchlass und Damm Schmiedgrabenkehre. | | OG Unterweikersdorf VB Freistadt | 14°27'45.4" Ost, 48°22'31.0" Nord | Guter Zustand. |

| | | | | | |
|----|--|-----|---|--------------------------------------|---|
| 46 | Durchlass und Damm Tiefenbachkehre. | | OG Unterweikersdorf VB Freistadt | 14°27'38.6" Ost, 48°22'18.1" Nord | Guter Zustand. |
| 47 | Durchlass und Damm Punzenbergkehre. | | OG Unterweikersdorf VB Freistadt; SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung | 14°26'10.4" Ost, 48°21'50.3" Nord | Guter Zustand. |
| 48 | Unterführung Tumbach (Einbogige Steinbrücke). | | SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung | 14°26'20.0" Ost, 48°21'27.3" Nord | Angeblich unter Erde begraben noch vorhanden. |
| 49 | Brücke bei Punzenberg (Einbogige Steinbrücke). | | SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung | 14°25'56.5" Ost, 48°21'33.9" Nord | Guter Zustand. |
| 50 | Gusenbrücke Grosse Gusen (Holzbrücke auf Fundamenten). | 107 | SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung; OG Alberndorf VB Urfahr-Umgebung | 14°24'27.2" Ost, 48°21'50.3" Nord | Fundamentreste vom Hochwasser 2002 zerstört. |
| 51 | Mirellenbachbrücke (Einbogige Steinbrücke). | | SG Gallneukirchen VB Urfahr-Umgebung | 14°24'13.9" Ost, 48°21'30.2" Nord | Guter Zustand. |
| 52 | Schladerbachbrücke (Einbogige Steinbrücke?). | | OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung | 14°24'04.2" Ost, 48°21'02.0" Nord | Nur mehr Reste des südlichen Erddammes. |
| 53 | Kanal von Schweinberg, 2.5 m hoher Durchlass, Damm. | | OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung | 14°23'32.3" Ost, 48°20'27.0" Nord | Der Nordteil des Dammes wurde um 2000 aufgeschüttet, der Durchlass demoliert und mit Betonrohr ersetzt. |
| 54 | Durchlass bei Innertreffling. | | OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung | 14°22'48.6" Ost, 48°20'25.8" Nord | Ruinös. |
| 55 | Durchlass Mittertreffling (Zinngiessing). | | OG Engerwitzdorf VB Urfahr-Umgebung | 14°21'42.4" Ost, 48°20'30.7" | Ruinös. |
| 56 | Durchlass nordöstlich Bh. Kalkgruber | | SG Linz VB Linz-Land | 14°20'40.4" Ost, 48°20'39.0" Nord | Ruinös. |
| 57 | Brücke nördlich Bh. Kalkgruber (Kalkgraben) (Einbogige Steinbrücke). | | SG Linz VB Linz-Land | 14°20'28.9" Ost, 48°20'39.9" Nord | Ruinös. |
| 58 | Durchlass nordwestlich Bh. | | SG Linz | 14°20'14.3" Ost, | Ruinös. |

| | | | | | |
|----|--|-----|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | Kalkgruber. | | VB Linz-Land | 48°20'42.4" Nord | |
| 59 | Katzbachgraben-Brücke. | | SG Linz VB Linz-Land | 14°19'55.4" Ost, 48°20'53.2" Nord | Nicht mehr vorhanden. |
| 60 | Durchlass bei Elmberg. | | SG Linz VB Linz-Land | 14°19'56.0" Ost, 48°20'43.4" Nord | Ruinös. |
| 61 | Brücke bei Elmberg (einbogige Steinbrücke). | | SG Linz VB Linz-Land | 14°19'38.3" Ost, 48°20'36.9" Nord | Mittelmäßig. |
| 62 | 7 Durchlässe zwischen den ehem. Wachthäusern Nr. 48 (Elmberg) und 49 (St. Magdalena). | | SG Linz VB Linz-Land | 14°19'19.3" Ost, 48°20'33.0" Nord | Guter Zustand (restauriert). |
| 63 | | | | 14°19'04.3" Ost, 48°20'31.0" Nord | |
| 64 | | | | 14°19'02.4" Ost, 48°20'29.7" Nord | |
| 65 | | | | 14°18'53.0" Ost, 48°20'27.1" Nord | |
| 66 | | | | 14°18'47.1" Ost, 48°20'24.0" Nord | |
| 67 | | | | 14°18'42.3" Ost, 48°20'21.9" Nord | |
| 68 | | | | 14°18'32.1" Ost, 48°20'15.7" Nord | |
| 69 | Brücke St. Magdalena. | | SG Linz VB Linz-Land | 14°18'08.7" Ost, 48°20'12.5" Nord | Guter Zustand (restauriert). |
| 70 | Grosse Haselgrabenbrücke (Vierbogiger Viadukt). | 124 | SG Linz VB Linz-Land | 14°17'38.1" Ost, 48°20'36.1" Nord | Spärliche Reste (östliches Widerlager). |
| 71 | Kleine Haselgrabenbrücke Mühlbachbrücke (Zweibogiger Viadukt). | 124 | SG Linz VB Linz-Land | 14°17'32.8" Ost, 48°20'35.8" Nord | Spärliche Reste (westlicher Anschlussdamm). |

Liste: Ch. Steingruber